



Forum: LASER

Topic: brother DCP-7065DN

Subject: Re: brother DCP-7065DN

Enviado por: diegohftavares

Enviado em: 27/03/2018 08:30:42

da uma verificada naqueles sensores de passagem em baixo do drum, talvez algum esteja travando.
Se não troca a placa de carga e faz testes.