



**Forum: LASER**

**Topic: HP LaserJet Coloro 1025nw problema Placa Fonte RM1-7751**

**Subject: HP LaserJet Coloro 1025nw problema Placa Fonte RM1-7751**

Enviado por: fpapi

Enviado em: 04/04/2018 18:29:20

Estou com uma Laser HP 1025 com problema na placa da fonte, ja troquei o fusível, FU102 mas mesmo assim, ela não alimenta a lampada de aquecimento, vi kits de reparos no ML, seria um resistor e um transistor, alguém ja pegou esse tipo de problema, seria só o resistor e o transistor? o Transistor, é um TME I 26 (o que está escrito em cima assim) T2 (Q401) Alguém tem alguma idéia se seria isso, qual transistor posso colocar no lugar (equivalente)?