



**Forum: LASER**

**Topic: HP LaserJet Coloro 1025nw problema Placa Fonte RM1-7751**

**Subject: Re: HP LaserJet Coloro 1025nw problema Placa Fonte RM1-7751**

Enviado por: BERLIM

Enviado em: 05/04/2018 15:57:46

boa tarde,ela chega a ligar,verifique os fotoaclopador,o transistor que é chaveado so no caso de acender a lampada.ou algum ci que faz o chaveamento.