



Forum: LASER

Topic: samsung ml-1660 erro de superaquecimento

Subject: samsung ml-1660 erro de superaquecimento

Enviado por: BERLIM

Enviado em: 05/04/2018 16:22:46

boa tarde pessoal estou com uma samsung ml-1660,que ja troquei o rolo pressor e rolo fusor ,e tambem troquei o termostato e termistor mesmo assim ele da erro de superaquecimento,eu verifiquei no forum que pode ser o triac entao eu testei a impressora ligada e com a tampa da placa fonte aberta e constatei que a placa fonte mesmo com a impressora desligada ela manda 90 v +- para a lampada apos ter queimado e fundido o rolopressor e fusor,e desarmado o termostato ele mantem mandando 90v para a lampada,neste caso pode ser o triac.