



Forum: LASER

Topic: samsung ml-1660 erro de superaquecimento

Subject: Re: samsung ml-1660 erro de superaquecimento

Enviado por: valfrido

Enviado em: 05/04/2018 23:00:20

troque o triac ou a fonte inteira provavelmente o triac nao esta funcionando como deveia