



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Hp 2546, carro travado

Subject: Re: Hp 2546, carro travado

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 12/04/2018 09:57:39

Bom dia, é importante verificar a correia dos equipamentos, se o encoder está devidamente higienizado e na posição correta, se há obstrução durante a movimentação do carro de impressão ou do kit de limpeza. Os 3 equipamentos apresentam o erro durante o mesmo momento? O erro ocorre durante a impressão ou durante o tracionamento?