



Forum: LASER

Topic: Brother 8157 atolando papel no fusor

Subject: Brother 8157 atolando papel no fusor

Enviado por: Visitante

Enviado em: 22/05/2018 09:07:49

Bom dia, amigos estou com problema..estou com uma Brother na bancada atolando papel no fusor, estava com película e rolo rasgados..fiz a troca dos dois usei graxa apropriada e mesmo assim ainda continua com atolamento de papel.. mando 50 impressões de teste e em média de duas folhas aparece papel preso no fusor