



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Epson I365

Subject: Re: Epson I365

Enviado por: L12

Enviado em: 28/05/2018 11:27:00

Verifiquei os flets estavam aparentemente normais, mesmo assim troquei eles, troquei tbm os sensores da placa e tbm da cabeça. Mas o problema persistiu. Os amigos teriam mais alguma dica pra podermos assim solucionar esse problema? Um bom dia pra todos.