



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Código de Erro em uma Brother DCPL2520

Subject: Re: Código de Erro em uma Brother DCPL2520

Enviado por: bizarro

Enviado em: 29/05/2018 13:41:08

Citando:

LENO escreveu:

Boa tarde,

Gostaria de ajuda em relação ao erro Impossível Imprimir 0B em uma DCP L2520

Esse código 0B01 (pág 46 do manual) diz respeito a :

Cannot detect the synchronized signal of the polygon motor for the laser unit (first time).

2-32 0B01

An error occurred in the high-voltage power supply PCB ASSY while operating

Esse código 0B02 (pág 46 do manual) diz respeito a :

The center thermistor of the fuser unit has not reached the specified temperature within the specified time.

2-33 0B02

An error occurred in the high-voltage power supply PCB ASSY when the machine was in the ready state.

Use o google para traduzir.

Já fez um reset na máquina via simulação 91?.