



Forum: LASER

Topic: Impressora laserjet hp 1018

Subject: Re: Impressora laserjet hp 1018

Enviado por: Affonso

Enviado em: 14/06/2018 10:32:01

Resolvido, alavanca do sensor do laser não estava movendo, obrigado.