



Forum: LASER

Topic: IMPRESSORA LASERJET HP M251NW COLOR NÃO IMPRIME NADA

Subject: Re: IMPRESSORA LASERJET HP M251NW COLOR NÃO IMPRIME NADA

Enviado por: GILMARK

Enviado em: 15/07/2018 11:29:21

Olá Simionato.

Eu sou técnico em eletrônica, mas a área de impressora não é o meu ramo.

Vc outra vez já me auxiliou na manutenção de uma placa fonte fusora, se não se lembra, fica aqui o meu obrigado.

Seguindo sua dica do defeito ser na mecânica, então retirei a mesa da correira de transferência, tive acesso aos acopladores dos rolos magnéticos e dos cilindros fotosenssível, (cilindro de imagem).

Executei a o giro em uns dos cilindros de imagem e verifiquei que os outros também giravam.

Depois girei um dos acopladores que gira um dos rolos magnéticos amarelo, então verifiquei que os magentas e cianos giravam juntos somente o preto permanecia parado. Fiz o mesmo teste nas outras cores, mas o preto não seguia o giro. A minha dúvida é se o giro dos acopladores dos rolos magnéticos giram todos juntos, inclusive o preto, ou o preto tem giro independente? Se eu tiver essa informação, então posso arriscar o desmonte da caixa de engrenagem, como vc deve saber é bastante trabalhoso! Resumo: O giro dos acopladores rolos magnéticos são todos na mesma engrenagem ou o rolo magnético p´reto tem giro independente?

Tão logo resolvo o problema retorno.

Simionato, no mais obrigado.