



Fórum Impressoras...

Forum: LASER

Topic: Samsung SCX-3405w - Erro na unidade fusão, verifique a unidade fusão

Subject: Re: scx 3405w

Enviado por: Neperjr

Enviado em: 16/08/2018 17:24:12

tente trocar o termistor e o termostato do fusor