



Forum: LASER

Topic: brother dcp 8065 derretendo a engrenagem do fusor

Subject: brother dcp 8065 derretendo a engrenagem do fusor

Enviado por: SEMAQ

Enviado em: 17/08/2018 16:12:12

Boa tarde!

Estou com uma impressora brother dcp 8065 derretendo a engrenagem do fusor, já troquei o rolo fusor, fonte de alimentação, placa de alta mas ela continua derretendo, alguém poderia me ajudar???

as engrenagens que eu coloco são todas originais