



Forum: LASER

Topic: brother dcp 8065 derretendo a engrenagem do fusor

Subject: Re: brother dcp 8065 derretendo a engrenagem do fusor

Enviado por: Myzael

Enviado em: 20/08/2018 09:25:46

creio q seja o rolo fusor.