



Forum: LASER

Topic: Samsung SCX-3405w - Erro na unidade fusão, verifique a unidade fusão

Subject: Re: Samsung SCX-3405w - Erro na unidade fusão, verifique a unidade fusão

Enviado por: Myzael

Enviado em: 20/08/2018 09:36:22

tente testar o fusor pra ver se esta medindo. caso nao troque ou pegue uma de outra e teste creio q seja so parte de aquecimento caso continue é fonte...