



Forum: LASER

Topic: Brother DCP-8157DN: falha de impressão mesmo após troca de peças

Subject: Re: Brother DCP-8157DN: falha de impressão mesmo após troca de peças

Enviado por: erickheringer

Enviado em: 21/09/2018 11:18:34

Bom dia, sei que ja tem tempo mais vai a dica.

As impressoras da brother que usam pelicula, sempre dão problemas. Tem alguns modelos que dá para alterar pelo rolo de fusão!

Fora que a fonte de alta que alimenta o fusor e o laser dão problemas tambem. elas devem ser trocadas de tempos em tempos.

Mas é fácil saber:

Problemas na integridade do fusor: quando a impressão parece que sai borrada (este fusor alcança no maximo 60 a 70 mil paginas), mas o toner depois que passa pelo fusor não solta.

Problemas eletricos na fonte de alta tensão: quando a impressão parece que sai borrada e o toner solta da folha ou quando imprime ou copia, a folha sai quase branca, pode ser o laser que não atinge potencia para polarizar o cilindro e atrair o toner do cartucho. este problema do laser, tambem pode indicar sujeira nos espelhos ou vidro da câmara interna do Image drum.

Voce pode confirmar provocando atolamento como disse o amigo Valfrido.

Abraços Galera.