



Forum: LASER

Topic: IMPRESSORA BORTHER DCP 8157DN

Subject: Re: IMPRESSORA BORTHER DCP 8157DN

Enviado por: erickheringer

Enviado em: 29/09/2018 12:03:17

Emerson,

teste também continuidades de termistor e termostato do fusor, eles trabalham termostato: em cima do rolo/manta de fusão.

termistor fita com sensor que trabalha em contato com o rolo/manta de fusão.