



**Forum: LASER**

**Topic: Hp m601 erro 50.f2.00 erro de fusor**

**Subject: Hp m601 erro 50.f2.00 erro de fusor**

Enviado por: rodrigopgl

Enviado em: 10/10/2018 11:56:42

Por favor, preciso de ajuda dos amigos aqui!!  
to com essa Hp m601 com esse erro de fusor 50.2f.00.  
Já troquei o fusor e esta dando a mesma mensagem.