



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Impressão em branco Epson I365

Subject: Re: Impressão em branco

Enviado por: VagnerRell

Enviado em: 24/10/2018 18:31:20

Boa tarde.

Sem erro: Fusível F1 da placa Lógica.

Causa: Provavelmente na hora em que você efetuou a limpeza, você forçou muito a seringa, e por DEFEITO DE FÁBRICA, a cola de proteção da placa dentro do cabeçote soltou, assim molhando....

2 Causa: Você molhou o cabeçote, e não secou adequadamente, mesmo deixando horas no sol, esse cabeçote costuma dar problema, o ideal é evitar molhar...

Solução: Na placa Lógica, perto do Transistor A222, tem um componente F1, faça uma ligação "direta" com um FIO. Porém tem um risco, tenha absoluta certeza que o cabeçote esteja sem curto ou molhado, pois o componente F1 é justamente para evitar a queima em caso de curto, então se o cabeçote estiver com problema, vai queimar a placa principal e já era o equipamento....