



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Canon IR 1023if atolamento de papel

Subject: Canon IR 1023if atolamento de papel

Enviado por: stsys

Enviado em: 02/11/2018 15:24:46

Canon IR 1023if: atolamento de papel: Sensores do cj fusor testados e ok. Limpeza e lubrificação do cj fusor.ok. Reset da impressora. Opapel para logo na saída do cj fusor. A tração do papel pelo cj, película e pressure está ok.

Alguma dica?