



Forum: LASER

Topic: Brother 8912dn com fusor da 5652

Subject: Re: Brother 8912dn com fusor da 5652

Enviado por: VagnerRell

Enviado em: 09/11/2018 17:29:55

Boa tarde.

O fusor de modelos novos da Brother (5652, 6702 etc) aguenta média de 40 mil impressões sem dar defeito.

Porem existe alguns fatores que influenciam na durabilidade da lubrificação, são eles: Ambiente aonde o equipamento se encontra, qualidade do papel usado, e o ultimo e mais importante o TONER, mas especificamente a VEDAÇÃO do toner. Quase toda linha paralela de toner da Brother, apresenta vazamento de pó, esse pó vai parar no fusor e isso reduz drasticamente a vida util do mesmo. A dica que eu dou, é não trabalhar com Recarga, e na hora da compra do equipamento, não se BASEIA na durabilidade das peças que a fabricante promete, eles se baseiam no equipamento trabalhando com Suprimentos originais.

A respeito da Graxa, é caro mesmo, mas ou menos essa média...