



Forum: LASER

Topic: Samsung SCX-3405w - Erro na unidade fusão, verifique a unidade fusão

Subject: Re: Samsung SCX-3405w - Erro na unidade fusão, verifique a unidade fusão

Enviado por: jerrylucas

Enviado em: 21/11/2018 10:08:59

No meu caso foi só trocar o relé (RL 1) que resolveu.