



Forum: LASER

Topic: Fusor

Subject: Re: Fusor

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 04/12/2018 15:08:47

Normalmente resistencias estão entre 19 e 26 ohms.

A tensão é a da rede 127v que deve chegar, mas cada equipamento controla de uma forma, assim só com multímetro com a função Peak-hold conseguirá checar pois é pulsante.

Simionato