



**Forum: LASER**

**Topic: BROTHER 7065 apresenta " EM RESFRIAMENTO "**

**Subject: BROTHER 7065 apresenta " EM RESFRIAMENTO "**

Enviado por: w3llington

Enviado em: 06/12/2018 11:58:21

Bom dia! estou com uma brother 7065 que apresentava o problema em resfriamento, troquei logo a unidade completa fusor, ja que era termistor e o rolo fusor estava gasto, porem apresentou o mesmo problema, troquei aquela plaquina que fica do lado, que tem o sensor do papel e os conectores do fusor " termistor e termostato" ela ficou normal, porem depois de umas 3 impressoes em seguida ela apresenta " EM RESFRIAMENTO " novamente, alguem sabe como me ajudar, nao sei mais oq fazer...

desde ja agradeço.