



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Brother 7360N - Erro: auto diagnostico - Reinicialização automática em 15 min

Subject: Brother 7360N - Erro: auto diagnostico - Reinicialização automática em 15 min

Enviado por: B_costa

Enviado em: 16/12/2018 15:47:18

Boa tarde a todos amigos do fórum.

Essa impressora teve a unidade fusora trocada e quase 3 meses após a troca ela entrou nesse estado de erro do enunciado. Enviei a fusora para garantia, recebi a grana de volta pois eles não tinham para troca e comprei uma nova de outro fornecedor. Ao ser instalada a nova fusora, o erro permaneceu.

Substituí o TRIAC da placa fonte;
Ressoldei todos os pontos de solda da plaquinha dos termistores;
O Relé arma fora da placa, chega tensão no conector da fusora.

A fusora não acende a lampada e nem os motores inicializam, a exceção do motor do ADF que da partida quando a impressora é ligada.

Ja fiz reset no menu com os números 88 e 01.

Não sei mais o que pode estar acontecendo... Só me resta ser a placa lógica com defeito...