



Forum: LASER

Topic: gestetner dsm 721d erro na bandeja lateral

Subject: gestetner dsm 721d erro na bandeja lateral

Enviado por: giovanni3d

Enviado em: 27/12/2018 08:28:00

Olá pessoal,

após trocar a placa de rede, a impressora imprimiu algumas paginas e depois começou a apresentar atolamento na bandeja lateral e erro na porta lateral...como se tivesse um sensor com mal funcionamento..

já troquei o sensor de saída..porém ainda não resolveu

alguem tem alguma dica pra me ajudar?