



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Brother 7360N - Erro: auto diagnostico - Reinicialização automática em 15 min

Subject: Re: Brother 7360N - Erro: auto diagnostico - Reinicialização automática em 15 min

Enviado por: jefersonlisik

Enviado em: 27/12/2018 16:58:14

parece ser fusor mesmo,
confere com o multímetro se passa continuidade na lâmpada e nos termostatos, confere a
resistência dos termistores tbm.
em média um tem 1,2m e o outro 0.4m