



Forum: LASER

Topic: ERRO DE FUSOR HP CP1025

Subject: ERRO DE FUSOR HP CP1025

Enviado por: RenanJet

Enviado em: 09/01/2019 18:12:40

Boa Tarde, pessoal. A uns 15 dias atrás chegou na minha bancada essa impressora hp cp1025 laser colorida com a película e pressore roler estourada. Fiz a traca das peças perfeita. Apos o cliente usar uns 15 dias. Ele me falou que chegou a imprimir cerca de umas 150 paginas. Ate ai tudo bem. Num fim de tarde desligou o equipamento, no outro dia na hora de ligar ele tentou imprimir mais alguns trabalhos e ela deu erro de fusor. Já desmontei tudo que poderia pensar e não consigo achar o erro. Alguem já pegou um problema desse que possa me ajudar. Ja desmontei a fusora de novo, testei fusora em outro maquina funciona perfeita, ja testei fonte. ja substitui a belt. Preciso de ajuda. Alguem ai ja resolveu um problema desse. Fico no aguardo.