



Forum: LASER

Topic: ERRO DE FUSOR HP CP1025

Subject: Re: ERRO DE FUSOR HP CP1025

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 10/01/2019 04:11:09

Já colocou a fonte em outra máquina?

Pode ser defeito nela.

Simionato