



Forum: LASER

Topic: ERRO DE FUSOR HP CP1025

Subject: Re: ERRO DE FUSOR HP CP1025

Enviado por: RenanJet

Enviado em: 10/01/2019 12:01:58

Já coloquei a fonte em outro maquina sim, ta funcionando perfeito.
Já não sei mais o que fazer.