



Forum: LASER

Topic: HP LASERJET 3015

Subject: HP LASERJET 3015

Enviado por: RenanJet

Enviado em: 15/01/2019 16:36:04

Boa tarde pessoal, to com uma impressora HP Laserjet 3015, ela ta imprimindo porém a impressão ta saindo tremula como se fosse um problema de rolo de transferência, já fiz a troca do rolo e não resolveu, já olhei os aterramentos e não resolveu, ja troquei de toner e não resolveu, já fiz um monte de ajustes e não consigo resolver esse problema. Alguem ai pode me dar uma dica, pois já estou sem rumo.