



Forum: LASER

Topic: Kyocera M2040 - Folha enganchando

Subject: Re: Kyocera M2040 - Folha enganchando

Enviado por: raybraga123

Enviado em: 23/01/2019 17:56:53

meu amigo, ou é um ou outro,

ou o tecido que fica dentro da película da fusão está rasgada, ou ela está com pouco óleo, geralmente quando você compra uma película ou um tecido novo ele vem com o óleo pra fazer a lubrificação (dentro de uma seringa, e nem precisa usar tudo, apenas metade) passe e com uma chave de fenda espalhe o óleo, caso você não tenha você pode comprar um Óleo De Silicone De Alta Temperatura Para Fusores. Lembre-se pode apenas trocar o tecido se estiver rasgado, a película troque apenas se a qualidade da impressão estiver saindo borrada (da pra notar se a película estiver com arranhões)

espero ter ajudado.