



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Multifuncional Epson XP-214

Subject: Multifuncional Epson XP-214

Enviado por: userpc1570

Enviado em: 31/01/2019 18:28:59

Olá. Depois que fiz a limpeza dos cabeçotes na XP214, a impressora ligou, movimentou o carro de impressão, fez um barulhão enorme no lado esquerdo e parou. Tirei a placa lógica, medi os transistores e eles estavam dando tensão e quietos. Testei o cabo de força, esta passando energia e dando tensão. Quando fui medir a fonte, ela deu estalos na hora que estava medindo no multímetro. O que tenho que fazer mais? Se colocar uma fonte nova e a impressora voltar a fazer novamente os barulhos altos do lado esquerdo, o que tenho que testar mais? Obrigada pela ajuda e dicas!!!!