



**Forum: LASER**

**Topic: Hp M132**

**Subject: Re: Hp M132**

Enviado por: leandrosantini

Enviado em: 31/01/2019 21:55:24

certeza que roçou a engrenagem que toca fusor  
já peguei muitas assim