



Forum: LASER

Topic: BROTHER DCP 7065 COLANDO FUSOR

Subject: Re: BROTHER DCP 7065 COLANDO FUSOR

Enviado por: AllanMoso

Enviado em: 12/02/2019 10:36:50

Provavelmente esta com os termistores e termostatos com problema.