



Forum: LASER

Topic: HP LASERJET 3015

Subject: Re: HP LASERJET 3015

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 20/02/2019 16:05:28

Boa tarde, como foi dito acima, verifique o fusor de impressão, a lubrificação e o estado da película e o rolo pressor.