



Forum: LASER

Topic: MFP HP Color LaserJet Pro M476dw com atolamento de papel na parte traseira

Subject: MFP HP Color LaserJet Pro M476dw com atolamento de papel na parte traseira

Enviado por: SandroVianaJtech

Enviado em: 21/03/2019 09:09:29

Estou com 03 impressoras MFP HP Color LaserJet Pro M476dw, com o defeito de enroscar papel na parte traseira entre a belt de imagem e o fusor, já revisei os fusores troquei as tampas traseiras completa e nada, ambas já com umas 50k impressões e de clientes diferentes, porém ambas com o mesmo defeito!