



Forum: JATO DE TINTA

Topic: L355 Erro fatal com cabeça de impressão nova

Subject: L355 Erro fatal com cabeça de impressão nova

Enviado por: kblocti

Enviado em: 09/04/2019 01:00:18

Boa dia Fórum, Esse é meu primeiro poste se fizer algo errado podem falar que arrumo na hora !!!!
Estou sem saber o que fazer com essa impressora,
ela chego com cabeça de impressão e cabo Flat danificados devido ao cliente tentar fazer uma
limpeza (molhou tudo e ligou depois), fiz a limpeza e troca da cabeça de impressão, flat tbm,(
cabeça em curto e flat com burado devido ao curto) após a troca mandei fazer uma limpeza para
encher as mangueiras e não imprimir em branco cabeça de impressão nova,
com tinta na cabeça de impressão mandei imprimir a impressora puxa a folha e da erro critico e
para.

Bom após relocar os cabos da cabeça de impressão que poderiam estar mal encaixados a bendita
continua com o mesmo defeito puxa a tinta para as esponjas quando mando limpar mais na hora de
imprimir da erro, bom como ja resolvi algumas mais antigas tipo cx4900, cx5300 tx 120 trocando a
numeração da cabeça de impressão via software (coloquei o novo numero da cabeça nova com
head input via software de reset das esponjas que tbm já fiz para antecipar as respostas) ou seja
deveria ser uma troca rápida de cabeça e flat ou flex como preferirem porem essa bagaça ta me
dando uma dor de cabeça enorme o cliente fica me cobrando com razão e ja estou sem ideia além
de troca a placa lógica pra ver no que da (vou ter que comprar claro que não tenho pra teste no
momento)

desde j agradeço as respostas e fico no aguardo assim que for revisando vou atualizando o post