



**Forum: LASER**

**Topic: hp p1606dn atola papel na saída do fusor**

**Subject: hp p1606dn atola papel na saída do fusor**

Enviado por: guenhas

Enviado em: 07/05/2019 13:32:24

olá, estou com uma hp p1606dn atola papel na saída do fusor. Desmantei, retirei o fusor. Visivelmente está ok, sem danos na película nem no rolo. Limpei sensor, enfim..O papel chega a sair um pouco mas tenho a impressão que o fusor para e o resto do equipamento segue funcionando, aí atola. Faz uma dobra bem retinha na folha, na saída da fusão.