



**Forum: LASER**

**Topic: hp p1606dn atola papel na saída do fusor**

**Subject: Re: hp p1606dn atola papel na saída do fusor**

Enviado por: guenhas

Enviado em: 16/05/2019 08:08:02

Citando:

SIMIONATO escreveu:

Faça a lubrificação do película.

Simionato

Bom dia Simionato. Lubrifiquei e funcionou.

Obrigado pela dica. Abraço