



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Duplicadora Ricoh 2330**

**Subject: Re: Duplicadora Ricoh 2330**

Enviado por: gmvicentini

Enviado em: 22/05/2019 17:26:04

Boa tarde amigo,

primeiro passo é verificar se o sensor do tambor está limpo.

Se não for isso, verifique se a bomba está fazendo a sucção corretamente. Geralmente nesses casos é necessário trocar a bomba interna.