



Forum: LASER

Topic: Samsung clx 3185n msg troca fusor

Subject: Samsung clx 3185n msg troca fusor

Enviado por: Affonso

Enviado em: 23/05/2019 11:28:07

Está dando está msg de “trocar o fusor imediatamente” , e outra msg com “preparar nova Correia transf” que acho que se refere a esteira belt. Tem alguma maneira de resetar isso?