



Forum: LASER

Topic: HP M401 soltando impressão após troca de película

Subject: Re: HP M401 soltando impressão após troca de película

Enviado por: RicardoDS

Enviado em: 23/05/2019 14:24:29

Sim, as buchas foram substituídas.

As antigas não estavam tão ruins... será que vale o teste retornar as antigas?

A lubrificação fiz da forma que sempre faço nos modelos pequenos (1102w, etc...). Pode ser excesso de lubrificação?

Obrigado!