



Forum: LASER

Topic: Multifuncional Ricoh MP2510

Subject: Re: Multifuncional Ricoh MP2510

Enviado por: gmvicentini

Enviado em: 30/05/2019 17:49:55

Verifica se as engrenagens da caixa reveladora não estão quebradas. Se estiverem, podem dar erro de fornecimento de toner