



Forum: LASER

Topic: Hp 1102 para a impressão na metade da folha!

Subject: Re: Hp 1102 para a impressão na metade da folha!

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 31/05/2019 07:46:57

A unidade fusora está lubrificada? Confere se no rolo pressor a borracha não está rodando no eixo.