



Forum: LASER

Topic: lexmark MX 310dn não traciona a folha

Subject: Re: lexmark MX 310dn não traciona a folha

Enviado por: Beckman

Enviado em: 05/07/2019 11:13:20

bom dia,

acredito que seja o braço do tracionador emperrado. isso acontece quando a muita sujeira interna e acaba caindo para o sistema de alimentação de papel