



Forum: LASER

Topic: HP CP1515n erro 59.C0

Subject: Re: HP CP1515n erro 59.C0

Enviado por: zevelions

Enviado em: 12/07/2019 17:00:48

Boa tarde,

Esse defeito geralmente é causado pelo motor principal da impressora ou placa lógica.

Experimente ligar ela em outro estabilizador se sua rede elétrica for 220v ou mudar de tomada se sua rede elétrica for 110v.