



Forum: LASER

Topic: Brother 8157 erro de fusor

Subject: Re: Brother 8157

Enviado por: VSPereira

Enviado em: 26/07/2019 08:37:21

olá, pode ter algum termistor do fusor com valor alterado, o ideal é testar com outro fusor. É bom verificar se rede elétrica está dando 127v durante o aquecimento (logo quando liga a maquina).