



Forum: LASER

Topic: hp color laserjet pro mfp m176n 50.7

Subject: Re: hp color laserjet pro mfp m176n 50.7

Enviado por: MegaDV

Enviado em: 30/07/2019 14:11:35

Boa tarde meu amigo asc

Isso ocorreu depois que foi atualizado o Firmware do equipamento mas possivelmente antes ja estava com erro :

Detalhe equipamento 220 e ainda por incrível que pareça trabalhava normalmente em 110 .

o que poderia ser/??? ja desmontei ja revisei toso sensores .

Li que este erro e relacionado a liberação do rolo pressora da fusão .

Pode ser algum sensor que esta com o ponto fora?