



Forum: LASER

Topic: hp color laserjet pro mfp m176n 50.7

Subject: Re: hp color laserjet pro mfp m176n 50.7

Enviado por: ASC

Enviado em: 30/07/2019 14:55:00

MegaDV! É bom confirmar certinho com o cliente, o cliente estava usando a maquina ai deu esse erro? Ou o mesmo pegou ela assim? Tem que desmontar ela e retirar a unidade de fusão, se a impressora é 220v a undiade de fusão dela tambem tem que ser para 220v, veja o codigo do fusor e veja se o cogido bate, mas quando ocorre esse erro, aconselho a substituir a unidade de fusão complela.